## 組立説明書/保存用

すべてのボルトを7~8割程度締めて仮止めをしてから、最後に完全に締めてください。

付属の部品が全て揃っていることをご確認ください。

| 部品名   | 記号 | 略図    | 数  |
|-------|----|-------|----|
| ボルト   | A  | M6×50 | 10 |
| 六角レンチ | В  |       | 1  |



