



組立説明書 / 保存用

すべてのボルトを7～8割程度締めて仮止めをしてから、最後に完全に締めてください。

付属の部品が全て揃っていることをご確認ください。

部品名	記号	略図	数
ボルト	A	 M8×40	4
ボルト	B	 M8×50	6
ワッシャー	C		10
スプリングワッシャー	D		10
六角レンチ	E		1

